

# TERMOGRAFISK RAPPORT

Företag

NK Lundströms Trävaror



2012-01-30

07:34:17


## IDENTIFIKATION

Problemnr	Platsnamn	Utrustning
2	Plats 2	Dvärgbrytare 41-43

## PROBLEMBESKRIVNING

Hög temperatur i fas L1

### TERMOGRAM



### TEMPERATURMÄTNINGAR

Bildens datum	2012-01-25 11:30:12
Måltemperatur	62,2 °C
Emissivitet	0,92
Reflekerad temp.	20 °C

### VÄDER

Lufttemp.	21
Himmel	
Vindhastighet	
Från	

Avstånd	Beräknad last	Mät last	Belastning (%)

## UNDERHÅLLSÅTGÄRD

### Beskrivning

Kontrollera belastning och anslutning. Ev. placera säkringen på övre raden för bättre kylning

## REPARATIONSPRIORITET

Subj. Rating	Hög prioritet
Temp. Rating	

## ÅTERINSPEKTION

Återinspekterad av	
Datum	

## Kommentarer

